

Verbruik leiding

Aansluiting Druktank

Kabel C/I Pomp aansluiten op K2 in de besturingskast.



Aansluiting bronleiding / Hydrovoor

Kabel Ventilator , deze permanent op de spanning zetten (220/240 Vac)

Recirculatie kraan:
Deze kraan zo afstellen dat de druk op het scherm 4,2 bar aangeeft.
LET OP ! Er mag dan geen verbruik zijn naar het bedrijf, dus hoofdkraan dicht.





Aansluiting pers
luchtleiding
Ingestelde einddruk
moet 8 bar zijn (niet
lager dan 5 en niet hoger
dan 8 bar)


Afstelkraan Spoelen
* installatie op spoelen
zetten , de deksel van de
installatie nemen.
Als de pomp loopt moet
het water minimaal de
bovenkant van de afvoer
bereiken , liefst 2 cm
erboven.



Afvoer Spoelwater
Rond 75
Let op de beluchting van
de afvoer zie foto
hieronder



Voorbeeld aansluiting



Drybox

Dry box , dit is de uitgaande kant van de luchtstroom (Rond 125)



Voorbeeld aansluiting



De ventilator laten inblazen op de deksel door een gat te boren midden in de deksel van Rond 125 , de buis dan 1 cm door de deksel laten steken.

Zie Opbouw

Voorbeeld aansluiting

Plaatsing / Afstelling Filterbed , Lage beluchter , Niveau buis

